

DONSlab
R. DONs' Vandanlytisk Laboratorium A/S
Blokken 43
3460 Birkerød
tlf.: 45 80 31 33

Analyserapport nr. 20210705/013
5. juli 2021
Blad 1 af 2



DIREKTE UNDERSØGELSE					
Temperatur		10,4 °C			
Farve*		Ingen			
Udseende*		Klar			
			Prøvested: Afgang, værk Kildeportvej 16		
			Prøvedato: 2021-06-23 Kl. 11:10		
			Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5:2006		
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
pH	pH	8,1	7 – 8,5	DS/EN ISO 10523:2012, M051	
Ledningsevne (ref v. 20 °C)	mS/m	45,8	250	DS/EN27888:2003	2%
Ilt O ₂	mg/l	11,0		DS/EN 5814:2012, M022	5%

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering
i.m.: Ikke målelig U_{rel} og S_r : Måleusikkerhed (se BEK nr 1071 af 28/10/2019)

Uah Sue

Morten Due, *civ. ing.*

DONSlab
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Blokken 43
3460 Birkerød
tlf.: 45 80 31 33

 DANAK
Test Resultat

Analyserapport nr. 20210705/013
 5. juli 2021
 Blad 2 af 2

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1070 af 28/10/2019. Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering
i.m.: Ikke målelig U_{rel} og S_c: Målesikkerhed (se BEK nr 1071 af 28/10/2019)

Morten Due, *civ. ing.*