

Driftskontrol

Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl

Nødebo Vandværk
v. Henrik Agersø
Kildeportvej 16, Nødebo
3480 Fredensborg

Analyserapport nr. 20260629/019
29. juni 2026
Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE				
Temperatur	17,9	°C	Prøvedato:	2026-06-10 Kl. 12:19
Lugt*	Ingen lugt		Prøvested:	Køkken Mosebredde 5 Nødebo
Smag*	Normal		Prøvetager:	Laboratoriet
Farve*	Ingen		Prøvematrix:	Drikkevand
Udseende*	Klar		Prøvetype:	Straksprøve
			Prøvemethode:	DS/ISO5667-5:2006
UNDERLEVERANDØR	RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
PESTICIDER	Ikke Påvist			
1,2,4-Triazol µg/l	< 0,010	0,1	LCMSMS	15 %

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 1272 af 31/10/2025

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

1,2,4- Triazol er udført af ALS, akkr. 361,
Kopi af rapport, 147838/26 kan rekvireres

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 1275 af 31/10/2025)

Karin Due, Laborant